



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

**По обществена поръчка с предмет: „Доставка на обзавеждане за изпитвателната лаборатория за твърди горива за битово отопление” за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Главна дирекция „Контрол на качеството на горивата за битово отопление” в три обособени позиции: Обособена позиция № 2 „Антивибрационна маса”**

### 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА

Антивибрационна маса – 2 броя.

### 2. ОСНОВАНИЕ ЗА ДОСТАВКАТА НА ПРОДУКТА

Доставката е в изпълнение на административен договор № BG16RFOP002-2.103-0001 по проект: „Подпомагане развитието на устойчива конкурентоспособност и благоприятна бизнес среда за МСП посредством укрепване на техническия капацитет на органите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, контролиращи качеството на течните и твърдите горива“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), процедура BG16RFOP002-2.0103 „Развитие на устойчива бизнес среда чрез осигуряване на ефективен надзор в областта на контрола на качеството на течните и твърдите горива“.

### 3. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Антивибрационните маси – за поставяне на везни.

### 4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА

#### 4.1. Изисквания по предназначение

Технически изисквания:

- Размер: 900 x 600 x 750 mm;
- Плът, изработен от технически камък или материал с еквивалентни антивибрационни характеристики;
- Стабилизиращ блок, който да абсорбира вибрации и трептения, които биха могли да повлияят на резултата от измерването.

### 5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

Осигуряване на инструкцията за експлоатация на български и английски език.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



## **6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКИРАНЕ И ГАРАНЦИЯ**

Антивибрационните маси да бъдат в подходяща опаковка.

Маркировката върху тях да съдържа техническата информация, определена от производителя.

Гаранционният срок е съгласно посоченото от производителя, но не по-малко от 2 години.